



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

KONTROLA ZIMOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO



Warszawa, styczeń 2020



KONTROLA ZIMOWEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. W I kwartale 2019 r. została przeprowadzona przez 15 wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej działających na obszarze województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego kontrola, której celem była ocena zimowego sprzętu sportowego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa.

Ponadto, w toku kontroli weryfikowano legalność prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowanych przedsiębiorców.

2. Skontrolowano narty, deski śnieżne, łyżwy, buty narciarskie, obuwie do desek śnieżnych oraz kijki narciarskie.

3. Sprawdzeniem objęto 64 przedsiębiorców, w tym:

- 1 producenta,
- 1 pierwszego dystrybutora,
- 3 hurtownie,

- 40 placówki sprzedaży detalicznej,
- 19 sklepów wielkopowierzchniowych.

4. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oceniali bezpieczeństwo tych produktów w oparciu o wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2047):

- w przypadku nart, desek śnieżnych, łyżew oraz butów narciarskich i snowboardowych zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa:
- PN-EN 15638:2011 łyżwy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
- PN-ISO 10958-1:2002 Deski śnieżne. Strefa montażowa wiązań. Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące desek bez wkładek,

- PN-ISO 9119:1999 Narty biegowe. Strefa montażowa wiązań. Wymagania i metody badań,
 - PN-ISO 8364:1994 Narty zjazdowe i wiązania. Strefa montażowa wiązań. Wymagania i badania,
 - PN-ISO 5355:1994 Zjazdowe buty narciarskie. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
 - PN-ISO 11634:2002 Obuwie do desek śnieżnych. Miejsce styku z wiązaniem narciarskim,
 - PN-ISO 9523:1999 Buty dla dorosłych do nart śladowych. Miejsce styku z wiązaniem narciarskim,
- w przypadku kijków narciarskich - zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 4, 5 i 6 ww. ustawy, tj. z uwzględnieniem:
- obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki odnoszących się do bezpieczeństwa produktów,
 - aktualnego stanu wiedzy i techniki,
 - uzasadnionych oczekiwań konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.
5. Ogółem skontrolowano 256 partii produktów.
6. Zakwestionowano 63 partie produktów (24,6%) wyłącznie z uwagi na niezgodności związane z oznakowaniem.
- Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło braku lub niepełnych danych przedsiębiorcy wprowadzającego

produkt na rynek (46,0%) oraz niepełnych zapisów w instrukcji użytkowania (41,3%). W przypadku 10 partii produktów ujawniono, że instrukcje użytkowania były sporządzone bez polskiej wersji językowej. W trzech innych przypadkach do produktów nie dołączono jakichkolwiek instrukcji dotyczących bezpiecznego i prawidłowego użytkowania.


7. Nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z legalnością prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Skontrolowani przedsiębiorcy, po zapoznaniu się z uwagami inspektorów IH oraz obowiązującym stanem prawnym, podejmowali z własnej inicjatywy działania naprawcze wobec kwestionowanych produktów (nieprawidłowości stwierdzono u 23 przedsiębiorców, tj. u 35,9% skontrolowanych podmiotów gospodarczych). Uzupełnienie braków w oznakowaniu następowało w zdecydowanej większości w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Rzadziej kontrolowani przedsiębiorcy wstrzymywali sprzedaż produktów do czasu poprawy oznakowania.

9. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych do 19 przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek wystosowano pisma informujące o zaistniałych nieprawidłowościach wraz z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości.

10. Przeprowadzona kontrola bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego nie ujawniła produktów zagrażających bezpieczeństwu konsumentów ze względu na występowanie wad konstrukcyjnych. Niemniej, w blisko 1/4 poddanych kontroli partii produktów stwierdzono nieprawidłowości w

Wykres 1. Pochodzenie skontrolowanych produktów



oznakowaniu, z czego w 68,3% zakwestionowanych partiach uchybienia te były związane z bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniem produktu. Dotyczyły one głównie niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania.

11. W porównaniu do poprzednich działań kontrolnych na tej grupie produktów przeprowadzonych w I kwartale 2016 r., obecna kontrola wykazała wzrost ogólnego odsetka nieprawidłowości. Poprzednio wyniósł on 17,7%, zatem na tle aktualnych wyników jest to różnica wynosząca 6,9 punktu procentowego. Należy zaznaczyć, że w poprzedniej kontroli uczestniczyła połowa wojewódzkich inspektoratów IH, obecnie 15 jednostek. Przy takiej

samej liczbie skontrolowanych podmiotów, w bieżącym okresie sprawdzeniu poddano jednak o 11,1% mniej partii produktów. Również w poprzedniej kontroli nie wykryto wadliwego konstrukcyjnie sprzętu do uprawiania sportów zimowych.

12. Zważywszy na zwiększenie się ogólnego odsetka uchybień względem kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych, a także wzięwszy pod uwagę popularność zimowego sprzętu sportowego wśród konsumentów oraz jego szeroką gamę zasadne jest objęcie kontrolą tego rodzaju produktów w przyszłości.

Wykres 2. Porównanie partii skontrolowanych i zakwestionowanych w poszczególnych kategoriach

